

## Centro de Salud de Alzira VALENCIA (ESPAÑA)

• **CLIENTE:** SERVASA

**AÑO:** 1998

• **TRABAJOS REALIZADOS:**  
Preparación del Plan de Mantenimiento  
Implantación Informática

• **FICHA TÉCNICA**

### CAMPOS DE ACTUACIÓN

- Ascensores
- Alta Tensión
- Baja Tensión
- Climatización
- Electromedicina
- Grupo Electrónico
- Contra incendios
- Maletines de Reanimación
- Elementos de Construcción
- Seguridad
- Telefonía y Comunicaciones

### PARÁMETROS DEL PROYECTO

- 83 fichas de equipos
- 901 horas mantenimiento preventivo
- 5 zonas para imputación costes
- 330 órdenes mantenimiento preventivo



g r u p o  
**TEST JG**

Miembro de

